

JOSE RAMON URQUIOLA MORENO



### INDICE

Introducción Objetivo	04
Alcance	04
Barra de Herramienta – Autoplant 3D	05
El diseñador elije de la barra de herramientas de Autoplant 3D la opción Piping	
Después elije en que unidades se va a trabajar.	
Coloca los parámetros del dibujos (límites del área a trabajar).	
Visualiza el menú Piping y comienza a añadir las barras de herramientas de las funciones	06
componentes del programa	06
Menú - Drawing Preferences	06
Seleccionar en el menú Setup, la opción Drawing Preferences	06
Menú - Drawing Preferences	06
Menú - Component Preferences	07
<u>Data</u>	
Menú - Component Preferences	8
Numero de Línea	
Menú - Component Preferences	08
<u>Spec</u>	09
<u>MainSize</u>	09
Barra de Herramienta – Propiedades Graficas	
Seleccionar en el menú Piping Tools la opción Graphic Preferences	
Presionar etiqueta Autoplant PDW	
Barra de Herramienta – Componentes de Tubería	11
Barra de Herramienta – Dirección Aids	
Barra de Herramienta — Tubería	
Barra de Herramienta – Codos	
Barra de Herramienta – Branch	13
Barra de Herramienta – Olets	
Barra de Herramienta – Válvulas	
Barra de Herramienta – Actuadores Válvulas	
Barra de Herramienta – Bridas	
Barra de Herramienta – Reducciones y Swage	
Barra de Herramienta – Conexiones misceláneas	16

Barra de Herramienta – Manipulación de componentes	1/
Barra de Herramienta – Soportes	
Barra de Herramienta – Soportes (Ubolts – Guias)	
Barra de Herramienta – Soportes (Hangers)	19
Barra de Herramienta – Soportes (Shoes)	19
Barra de Herramienta – Soportes (Base)	.20
Barra de Herramienta – Soportes (misceláneos)	
Barra de Herramienta – Símbolos (misceláneos)	.21
Barra de Herramienta – Assembly Manage	21
Edición de Componentes	
Jpdate de Componentes	
Jpdate desde la Especificación	.23
Jpdate desde la Especificación	.23
/isualización de la Base de Dato	.24
/isualización de la Base de	.24
nformación de la Base	.25
Chequeo de Líneas	.25
Chequeo de Líneas	.26
Chequeo de Líneas	
Generación de Isométricos	
Generación de Isométricos	
Generación de Isométricos	
Reporte de Materiales	
Reporte de Materiales	.29
Reporte de Materiales	.29
Reporte de Materiales	
Generación de Isométricos	
Reporte de Materiales	
Reporte de Materiales	.31
Colocamos el nombre del archivo a guardar.	
Reporte de Materiales	.32
Visualización de archivo en excel.	
ista de Materiales	32
Lista de materiales dentro del plano.	
ista de Materiales	33
Visualización de la Lista de materiales.	

### INTRODUCCION

#### MANUAL BASICO AUTOPLANT PIPING

El objetivo del Manual es llegar a conocer y dominar las herramientas que podemos encontrar en el programa Autoplant Piping.


Durante Este Manual se contempla una serie de ejercicios, aplicables a las tareas cotidianas de nuestros trabajos.

Además de mostrar cómo funciona cada comando de Autoplant.

Al terminar este Manual, el participante será capaz de tener los conocimientos básicos del Autoplant, para realizar y corregir trabajos con el programa.

### Barra de Herramienta - Autoplant 3D


1.- El diseñador elije de la barra de herramientas de Autoplant 3D la opción Piping



- 2.- Después elije en que unidades se va a trabajar.
- 3.- Coloca los parámetros del dibujo (límites del área a trabajar).




1.- Visualiza el menú Piping y comienza a añadir las barras de herramientas de las funciones y componentes del programa.




Menú - Drawing Preferences

Seleccionar en el menú Setup, la opción Drawing Preferences




## Menú - Drawing Preferences


- 1.- Ruta del directorio donde está ubicada la especificación.
- 2.- Nombre de la especificación.
- 3.- Diámetro del componente.
- 4.- Espesor de insulación del componente.
- 5.- Código de la insulación de la especificación.
- 6.- Código de Pintura del componente.
- 7.- Color del componente en pantalla.
- 8.- Layer o capa del componente, se sugiere utilizar el No. de línea.
- 9.- Forma de cargar la data.



### Menú - Component Preferences


- 1.- Seleccionar en el menú Piping la opción Setup Component Preferences
- 2.- Aparece al lado izquierdo del autocad la caja de dialogo del componente a utilizar.





Menú - Component Preferences

### Numero de Línea




1.- Pulsar el botón derecho del mouse encima del No. De línea y elegir la opción añadir.

2. Colocar el nuevo No. de línea.

#### <u>Data</u>

El diseñador tiene 2 alternativas para utilizar la opción data


- 1.- <u>From Settings</u>: Esta se usa cuando se está empezando a trabajar y no se tiene ningún componente en el área de trabajo. Esta opción asume todas las características que hallamos seleccionado en la caja de dialogo.
- 2.- <u>From Connecting Component</u>: Al seleccionar esta opción el nuevo componente toma todas las características del componente a conectarse.



Menú - Component Preferences


## Spec

Seleccionar en la caja de dialogo la especificación Que se va a utilizar.



### **MainSize**

Seleccionar en la caja de dialogo el diámetro del componente a utilizar.



### Barra de Herramienta – Propiedades Graficas

1.- Seleccionar en el menú Piping Tools la opción Graphic Preferences



2.- Presionar etiqueta Autoplant PDW

